




CEEtyp Prises murales sans vis 16/32 A

Retirer la gaine extérieure du câble et insérer le à travers le passe câble du boîtier. Puis dénuder les conducteurs.



Plier et insérer les conducteurs l'un après l'autre dans les contacts associés, jusqu'à la butée.



Démontage: desserrer les vis de fixation, puis faire pivoter la partie avant de gauche à droite tout en tirant vers le bas

**Sections des conducteurs:**

Réf. 110SL et 111SL: 1,5 à 4 mm²

Réf. 130SL et 131SL: 2,5 à 10 mm²

Longueur de dénudage de la gaine:

Réf. 110SL: 80 mm

Réf. 111SL: 160 mm

Réf. 130SL: 100 mm

Réf. 131SL: 160 mm

Longueur de dénudage des conducteurs:

Réf. 110SL et 111SL: 10 mm

Réf. 130SL et 131SL: 13 mm

your best connection
walther

Systèmes Electrotechniques

F.Walther Sarl

1, Rue des Frères Beaumont
59128 Flers en Escrebieux

Tél: 03 27 08 17 17 // Fax: 03 27 97 68 33

contact@walther-fr.com

www.walther-france.com

mise à jour:

www.walther-werke.de

